




Szafka zasilająca przepompownię SZ  
IP 44 Kl.II



**UWAGA :**

1. Złącze ZP zestawić z obudowy laminowanej
2. Wywiązanie tablicy przewodami DY6

Cecha	Specyfikacja wyposażenia	Ilość	Wagi
Q	obrotowa łopata S4 ogniwozik przelotny	1 szt. 1 szt.	
F1	podstawy bezpr. ST1 3P 400 V AC Wielkość DC 16 A	1 szt. 3 szt.	
W	Przełącznik 4-bc.-biegów 34 25 A I+0-2 4G55-53-PK	1 szt.	
G	zestaw GB 02R21 1P44 16 A 400V 3P+N+PE	1 szt.	
LZ	Łukowa zaciskowa 35 mm	4 szt.	
O2.O3	wyłącznik nadmiarowo-prądowy C60N CH-B 6A,10	2 szt.	
Q1	wył. różnicowo-prądowy DPN N WEG 1P+N 25A 30mA ch.B 230 V AC	1 szt.	

[illegible]